

Data wyceny : 06.03.2017 r.
Średni kurs EURO wg NBP z dnia 06.03.2017 r. :4,3100

Załącznik nr 1

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

Miejsce odbioru : MCK w Mniowie
ul. Centralna 1,26-080 Mniów

Lp.	Nazwa środka	Opis stanu technicznego	Wartość inwentarzowa	Wartość rynkowa	Propozycja przeznaczenia
1.	Komputer ACTINA SIERRA +monitor HYUNDAI	Płyta główna komputera ma ślady kontaktu z wodą i ślady korozji, monitor podobnie-sprzęt po zalaniu wodą	2497,34 zł	1,23 zł	Bezpłatne przekazanie, odpłatne przekazanie lub likwidacja
2.	Monitor LCD „22” AOC	Ślady kontaktu wody z elektroniką i ślady korozji- sprzęt po zalaniu wodą	490,00 zł	1,23 zł	Bezpłatne przekazanie, odpłatne przekazanie lub likwidacja
3.	Komputer VENTO	Płyta główna w komputerze ma ślady kontaktu z wodą i ślady korozji- sprzęt po zalaniu wodą	1650,99 zł	1,23 zł	Bezpłatne przekazanie, odpłatne przekazanie lub likwidacja
4.	Router TP –Link 743 ND	Uszkodzona elektronika- migające diody, oraz płyta główna – sprzęt po zalaniu wodą	90,00 zł	1,23 zł	Bezpłatne przekazanie, odpłatne przekazanie lub likwidacja

Miejsce odbioru : CEiPM w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Lp.	Nazwa środka	Opis stanu technicznego	Wartość inwentarzowa	Wartość rynkowa	Propozycja przeznaczenia
1.	Notebook Samsung R580 z oprogramowaniem. Office Pro Plus	Uszkodzona płyta główna, mostek północny oraz RAM	3616,35 zł	1,23 zł	Bezpłatne przekazanie, odpłatne przekazanie lub likwidacja

Miejsce odbioru : MCK w Ostrowcu Św.
Ul. Sandomierska 26 a, 27-400 Ostrowiec Św.

Lp.	Nazwa środka	Opis stanu technicznego	Wartość inwentarzowa	Wartość rynkowa	Propozycja przeznaczenia
1.	Notebook MSI 1683	Uszkodzona płyta główna oraz dysk	2479,99 zł	1,23 zł	Bezpłatne przekazanie, odpłatne przekazanie lub likwidacja